

# Trial Report

## Remove Rust form part

<b>Company</b>	S. Samutprakarn ,Thailand
<b>Products</b>	Lube-Clean SA20

### ขั้นตอนการเตรียมน้ำยากัดสนิม

1. เตรียมน้ำยากัดสนิม Lube-Clean SA20 ที่ความเข้มข้น 20% ปริมาณน้ำยากัดสนิม Lube-Clean SA20 20mlผสมกับน้ำสะอาด 80 ml
2. เตรียมน้ำผสมผงหยุดปฏิกิริยาการกัดสนิม ในส่วนนี้จะช่วยให้ น้ำยากัดสนิมไม่ทำปฏิกิริยาต่อทำให้ชิ้นงานไม่เป็นคราบเหลืองโดยผสมผงหยุดกันสนิม 2กรัมในน้ำ 1000ml
3. เตรียมน้ำสะอาดเพื่อล้างทำความสะอาดอีก 1 รอบ
4. น้ำมันกันสนิมชนิดใต้น้ำ Lube-Kote19



## ขั้นตอนการล้างสนิมออกจากชิ้นงาน

1. แช่ชิ้นงานลงในน้ำยา Lube-Clean SA20



2. นำชิ้นงานล้างน้ำด้วยสารละลายผงหยุดปฏิกิริยากัดสนิม

3. ล้างด้วยน้ำสะอาด



4. สลัดน้ำออกจากชิ้นงานให้มากที่สุด แล้วจุ่มลงในน้ำมันป้องกันสนิมทันที



\*\*\* ข้อควรระวัง หลังจากล้างน้ำด้วยน้ำสะอาด ผิวโลหะไม่ควรตากลมเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้ชิ้นงาน โคนลมและเกิดคราบค้ำได้ ควรจุ่มน้ำมันกันสนิมทันที ดังนั้น ควรใช้น้ำมันป้องกันสนิมสูตรไถ่น้ำเพื่อ ประสิทธิภาพในการป้องกันให้ดียิ่งขึ้น \*\*\*